Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	14.06.2013	3301	Bevenser Str.	8	Acer plat.	20			X			50 % abgestorben	Beet bei Neupflanzung vergrößern			X			X			1 x Acer buergerianum
	14.06.2013	3301	Stellichter Str.	Wendeschleife BSAG	Acer plat.	40	X	X		X		Stammfuß-fäule				X			X			1 - 2 x Acer plat. "Farlake's Geen"
	14.06.2013	3301	Stellichter Str.	7	Acer plat.	35			X			sehr schütter, Spitzendürre				X			X			1 x Acer plat. "Farlake's Geen"
	14.05.2013	38053	Drakenburger Straße	Wendeschleife BSAG	Quercus	30			X			sehr schütter, Spitzendürre, Standort-problem				X			X			1 x Carpinus betulus "Fran Fontaine" in "Pyracantha-Streifen"
	14.05.2013	38053	Drakenburger Straße	Wendeschleife BSAG	6 x Quercus, 1 x Tilia	40 - 50			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Fahrdrähte BSAG freischneiden									
	16.09.2013	38053	Feuerkuhle; geg. Dülvesstr.	(Zaun Fa. Schmidt u. Koch)	2 x Tilia	65/ 75			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Stresemannstraße	vor Hellweg-Centrum	Carpinus	30		X	X		X					X			X			2 x Tilia i.d. Straße
	16.09.2013	38053	Malerstraße/ Hastedter Heerstr.	Dreieck-Verkehrsgrünfläche	6 x Quercus/ Tilia/ Platanus/ Populus/ Robinia	30 - 70			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Glückstraße	vor Häuserzeile	6 x Platanus	40 - 70			X				TH entfernen, Dächer freischneiden, KE ca. 40-50% auf alten Schnitt									
	16.09.2013	38053	Stresemannstraße	gesamte Straße	330 x Tilia	30 - 70			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen, **bereits 2012 gemeldet**									

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	16.09.2013	38053	Heinrich-Hagens-Straße	21	Tilia	60	X	X			X		nach Gutachten 05/ 2013 Fällung wg. Befall mit Brandkrustenpilz			X			X			1 x Carpinus betulus "Frans Fontaine"
	16.09.2013	38053	Heinrich-Hagens-Straße	19 - 27	3 x Tilia	60 - 70			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Hastedter Heerstraße	170; geg. Oesselmannstr.	Tilia	50	X		X		X	vermutl. Pilz in Wurzelsrock	nur ca. 15 % Blattanteil, sehr klein, Versorgungsschatten an Stamm			X			X			1 x Tilia
	16.09.2013	38053	Hastedter Heerstraße	gesamte Straße	115 x Tilia / Platanus	30 - 75			X				TH entfernen, LRP schneiden, Fahrdrähte BSAG un Fassaden freischneiden; Linden Kronenpflege (Aufbauschnitt nötig)									
	16.09.2013	38053	Hastedter Heerstraße	vor Malerstr.; in Grünfläche	Malus	25			X			abgestorben				X			X			1 x Malus tschonoskii
	16.09.2013	38053	Deichbruchstraße	gesamte Straße	2 x Tilia	je 35			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Föhrenstraße	Mittelinsel	4 x Robinia	45 - 55			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	16.09.2013	38053	Pfalzburger Str.	gesamte Straße	24 x Platanus	30 - 60			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	16.09.2013	38053	Pfalzburger Str.	gesamte Straße	175 x Platanus	20 - 30			X				LRP schneiden, Kronenpflege (Aufbauschnitt nötig) u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Hastedter Osterdeich	Verkehrsinsel-Straßenmitte vor Malerstraße	4 x Platanus	45 - 65			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	16.09.2013	38053	Hastedter Osterdeich	Verkehrsinsel-Straßenmitte vor Malerstraße	2 x Platanus	40		X					Stammrisse, lt. Gutachten 05 / 2013 KAS erfolgt in Juli '13; **Gutachten neu: 2018**									

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	16.09.2013	38053	Alfelder Straße	66 (Einmündung Hast. Heerstr.)	Platanus	70		X	X				lt. Gutachten 05 / 2013: KAS durchführen (assymm. Krone), **Gutachten neu: 2018** Platane daneben : Masten freischneiden									
	16.09.2013	38053	Bodenwerder Straße	gesamte Straße	24 x Quercus/ Tilia	50 - 80			X				LRP schneiden, Dächer freischneiden u. TH entfernen, **bereits 2012 gemeldet**									
	16.09.2013	38053	Detmolder Straße	gesamte Straße	10 x Quercus/ Tilia	50 - 80			X				LRP schneiden, Dächer freischneiden u. TH entfernen, **bereits 2012 gemeldet**									
	16.09.2013	38053	Fährstraße	23 (vor Auf der Hohwiosch)	Tilia	40			X				LRP schneiden, Fassade freischneiden u. TH entfernen,									
	16.09.2013	38053	Hessenstraße	Einmündung Fleetrade	Tilia	30			X				LRP schneiden, Kronenpflege (Aufbauschnitt nötig) u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Auf der Hohwisch	gesamte Straße	25 x Tilia	25 - 30			X				LRP schneiden, Kronenpflege (Aufbauschnitt nötig) z.T. Fahrdrähte BSAG freischneiden									
	16.09.2013	38053	Inselstraße	Einmündung Fleetrade	Tilia	30			X				LRP schneiden, Kronenpflege (Aufbauschnitt nötig) u. TH entfernen									
	16.09.2013	38053	Fleetrade	gesamte Straße	19 x Tilia	25 - 30			X				LRP schneiden, Kronenpflege (Aufbauschnitt nötig) z.T. Fahrdrähte BSAG freischneiden									
	04.09.2013	3309	Funkschneise	Fuß-u.Radweg-Bahnüberführung Saarstr.-Osterhop	6 x Quercus "Fastigiata"	20		X	X			absterbend				X			X			Quercus "Fastigiata"
	04.09.2013	3309	Funkschneise	Fuß-u.Radweg-Bahnüberführung Höhe Brebacher Str.	Salix	40		X	X	X		Wildwuchs				X			X			nein

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	04.09.2013	3309	Funkschneise	Fuß-u.Radweg-Bahnüberführung zum Osterhop	15-20 x Salix	bis 40/50		X	X	X		Wildwuchs				X			X			nein
	04.09.2013	3309	Funkschneise	Fuß-u.Radweg-Bahnüberführung zum Osterhop	15 x Robinia	20 - 40						Wildwuchs				X			X			nein
	10.07.2013	3309	Funkschneise	Stichstraße vor Osterhop	3 x Crataegus	15			X			30-40 % Krone abgestorben				X			X			3 x Acer buergerianum
	14.05.2013	3309	Kirchnerstr.	Einmündung Diedr.-Wilkens-Str.	Sorbus intermedia	25			X			90 % abgestorben				X			X			nein
	04.09.2013	3309	Bertramstraße	ges. Straße	3 x Robinia	40 - 60			X				TH entfernen, Dächer freischneiden									
	04.09.2013	3309	Diedrich-Wilkens-Str.	an Brückemkopf Überführung Brüggeweg	3 x Platanus	25 - 35			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	22.05.2013	3309	Westerholzstraße	75	Tilia	60			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %									
	22.05.2013	3309	Westerholzstraße	85	Sorbus intermedia	40		X	X		X					X			X			1 x Sorbus thur."Fastigiata"
	22.05.2013	3309	Westerholzstraße	Einmündung Kl. Westerholzstr.	Sorbus intermedia	15			X			50 % abge-storben				X			X			1 x Sorbus thur."Fastigiata"
	22.05.2013	3309	Westerholzstraße	Brüggeweg bis Bruchweg	6 x Tilia	50 - 65			X				TH entfernen, LRP scheiden (z.T. Häuser freischneiden)									
	22.05.2013	3309	Kl. Westerholzstraße	4	Sorbus thur.	15	X	X		X		Veredlung mit Fäulnis				X			X			1 x Sorbus thur."Fastigiata"

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	04.09.2013	3309	Hemelinger Bahnhofstraße	56	Robinia	40	X				X					X			X			1 x Liquidambar
	04.09.2013	3309	Hemelinger Bahnhofstraße	Parkplatz geg. Wilkens-Park	Sorbus intermedia	15			X			1/3 Krone abgestorben				X			X			1 x Sorbus thur."Fastigiata"
	21.06.2013	3309	Hemelinger Bahnhofstraße	34, geg. Godehardstr.	Robinia	25						Sturm-schaden				X			X			1 x Liquidambar
	04.09.2013	3309	Hemelinger Bahnhofstraße	12	Robinia	60	X				X					X			X			1 x Liquidambar
	04.09.2013	3309	Hemelinger Bahnhofstraße	vor Schuhhaus Deichmann	Robinia	40			X				Astausbruch in 8m Höhe nacharbeiten, RWS prüfen, ggf. KE									
	04.09.2013	3309	Hemelinger Bahnhofstraße	gesamte Straße	20 x Robinia	40 - 60			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	23.05.2013	3309	Godehardstraße	vor Bürgerhaus	2 x Crataegus	je 15			X			50 % abge-storben				X			X			2 x Amelanchier arborea
	23.05.2013	3309	Godehardstraße	vor Fa. Wilkens	1 x Crataegus	15			X			50 % abge-storben				X			X			1 x Amelanchier arborea
	23.05.2013	3309	Godehardstraße	hinter Tunnelbetriebsgebäude	Acer plat.	65			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	04.09.2013	3309	Osenbrückstraße	Marktplatz geg. "Eisen Werner"	2 x Quercus frainetto	je 60			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	04.09.2013	3309	Osenbrückstraße	bei Kirche	2 x Tilia	je 40			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	04.09.2013	3309	Grete-Stein-Str.	Wendeplatz, Höhe Kirche	4 x Tilia	40 - 50			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	27.08.2013	3309	An der Grenzpappel	Parkplatz unter Überführung Zubringer	Acer plat.	40		X				alter, gr. Anfahr-schaden				X			X			1 x Acer plat. "Eurostar"
	22.05.2013	3309	Zum Allerhafen	gesamte Straße	36 x Acer plat., Tilia	20 - 30			X				LRP schneiden und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt)									
	05.09.2013	3309	Hemelinger Tunnel,	Ausfahrt Grenzpappel	2 x Aesculus	je 20			X		(X)					X			X			nein, nicht zugänglich zur Pflege
	05.09.2013	3309	Hemelinger Tunnel,	beide Ausfahrten, oberhalb der Tunnelwände	75 x Tilia u. Aesculus	20 - 30			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. Zaunanlagen Anwohner freischneiden									
	05.09.2013	3309	Hemelinger Rampe	ges. Straße	7 x Tilia	60 - 75			X				TH entfernen									
	05.09.2013	3309	Hannoversche Straße	oberhalb Tunnelwand bei "Dekra"	13 x Quercus + Robinia				X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	05.09.2013	3309	Hannoversche Straße	oberhalb Tunnelwand bei "Dekra"	Robinia	50	X				X	Sparriger Schüppling an Stammfuß				X			X			1 x Quercus petrea
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	7	Tilia	75		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 15 %; **Gutachten neu: 2016**	X			X					

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	30	Tilia	65		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 10 %; **Gutachten neu: 2016**	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	44	Tilia	50		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 15 %; Gutachten neu: 2016	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	44	Tilia	55		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 20% auf alten Schnitt; **Gutachten neu: 2016**	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	54	Tilia	65		X					KE 25 %, vermutl. Salzschaden, starke Blattrnadnekrosen	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	62	Tilia	65		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 10 %, "Löwenschwanzäste um 25 %; **Gutachten neu: 2016**	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	88 - 90	Tilia	65		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 10 %; Gutachten neu: 2016	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	92 - 94	Tilia	65		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KAS ausladende Äste nach Osten; **Gutachten neu: 2018**	X			X					
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	119 - 127	Tilia	60	X				X	Brand-krustenpilz nach Osten				X			X			2 x Tilia cordata
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	105	Tilia	83		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 15 % auf alten Schnitt, Reiteration abwarten; **Gutachten neu: 2018**	X			X					

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	103	Tilia	80			X				TH entfernen, KE um 20 - 25 %									
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	85	Tilia	50			X			stark TH trotz Kronenpflege				X			X			2 x Tilia cordata
	05.09.2013	3309	Hemelinger Heerstraße	Ecke Am Sportplatz	Tilia	50			X			stark TH trotz Kronenpflege				X			X			2 x Tilia cordata in Grünflache dahinter
	22.05.2013	3309	Philippstraße	Einmündung Osternadel	Crataegus	20			X			50 % abgestorben				X			X			1 x Ostrya carpinifolia
	21.08.2013	3309	Europaallee	geg. Einmündung Lukas-Welser-Str.	Quercus "Fastigiata"	25			X			fast abgestorben				X			X			1 x Ulmus "Columella"
	21.08.2013	3309	Europaallee	geg. Fa. "Würth"	Quercus "Fastigiata"	25			X			fast abgestorben				X			X			2 x Quercus robus
	04.09.2013	3307	Im Holter Feld	vor Eingang KGV	3 x Quercus	30 - 40			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	04.09.2013	3307	Am Wasserturm	Einmündung Elisabeth-Selbert-Str.	Quercus	55			X				TH entfernen, KE um 15 %									
	04.09.2013	3307	Am Wasserturm	vor Gaststätte Eisenbahnerverein	9 x Acer plat.	20 - 25			X				LRP schneiden und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt)									
	04.09.2013	3307	Brebacher Str.	14	Tilia	65			X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 15 % auf alten Schnitt, alte KS prüfen, ggf. erneuern; **Gutachten neu: 2018**	X			X					

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	04.09.2013	3307	Brebacher Str.	14 (Ecke Saarstr)	Tilia	60	X				X		an Wurzel zu Zaun Pilzfruchtkörper; Gutachten zu Bestimmung u. Maßnahmen		X			X				
	04.09.2013	3307	Brebacher Str.	gesamter Straßenverlauf	33 x Tilia	60 - 80			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	21.06.2013	3307	Hostenbacher Str.	22	Sorbus intermedia	65			X			Stamm entfernen, Kronen nach Sturm Juni '13 entfernt				X			X			3 x Sorbus thur. "Fastigiata"
	04.09.2013	3307	Schwalbacher Str.	13a	Tilia	75			X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: TH entfernen, LRP schneiden; **Gutachten neu: 2018**	X			X					
	04.09.2013	3307	Schwalbacher Str.	gesamte Straßenverlauf	18 x Tilia	50 - 100			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	04.09.2013	3307	Schwalbacher Str.	17	Tilia	100	X				X		an Wurzel zu Straße Pilzfruchtkörper; Gutachten zu Bestimmung u. Maßnahmen		X			X				
	04.09.2013	3307	Saarburger Str.	Forbacher Sr. - Brebacher Str.	2 x Tilia	> 50			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	04.09.2013	3307	Saarburger Str.	39	Tilia	55			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %									
	04.09.2013	3307	Saarburger Str.	Sebaldsbr.Heerstr. - Forbacher Str.	11 x Tilia	50 - 70			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	03.09.2013	3307	Fischbacher Straße	gesamte Straßenverlauf	13 x Tilia	30 - 40			X				LRP schneiden , TH entfernen und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt)									

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	04.09.2013	3307	Hermann-Koenen-Straße	Mittelstreifen, Höhe Patrkhaus	Quercus	25			X			abge-storben				X			X			1 x Quercus cerris
	04.09.2013	3307	Hermann-Koenen-Straße	gesamte Straßenverlauf	135 x Quercus / Tilia	25 - 50			X				LRP schneiden , TH entfernen und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt)									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	Böschung Brücke Daimler (Nord)	4 x Robinia	35 - 45			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	Mittelstreifen (Saarstr. - Saarburger Str.)	ca. 70 x Carpinus, Crataegus, Malus	25 - 40			X				TH entfernen, LRP schneiden, Fahrbahn wächst zu, weil bis unten beastet									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	vor Werksgelände Daimler (alter Werkhof)	3 x Quercus, Fraxinus	50 - 70			X				TH entfernen									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	Mittelstreifen vor Herm.-Koenen-Str.	3 x Robinia	50 - 80			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	Saarstr. - Saarburger Str.	12 x Tilia, Quercus	>50 - 100			X				TH entfernen, LRP schneiden, **bereits 2012 gemeldet**									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	Saarstr. - Saarburger Str.	19 x Tilia	25 - 40			X				LRP schneiden , TH entfernen und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt), **bereits 2012 gemeldet**									
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	279 / 277	Salix	60		X		X		Druck-zwiesel				X			X			2 x Tilia cordata
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	Haltestelle an Tor 1 Fa. Atlas	Quercus	65			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %									

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	03.09.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	vor Tor 1; Fa. Atlas	Aesculus	55		X	X	X		Ausfluß Stammfuß, sehr schütter				X			X			2 x Aesculus "Briottii"
	26.08.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	geg. Einmündung Zeppelinstr., vor Tunnel	Acer sacch.; 2-stämmig	ges. 40	X	X				Stammfuß unterhöhlt, an Bahndamm				X			X			1 x Quercus palustris (Beneckendorffallee)
	26.08.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	geg. Einmündung Zeppelinstr., vor Tunnel	Acer sacch.	55			X			behindert Bahnanlagen				X			X			1 x Quercus palustris (Beneckendorffallee)
	26.08.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	geg. Einmündung Zeppelinstr., vor Tunnel	Acer sacch.	80		X	X	X		in 50 cm Stammhöhe Höhlung, Neigung zu Bahn				X			X			2 x Quercus palustris (Beneckendorffallee)
	26.08.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	geg. Einmündung Zeppelinstr., vor Tunnel	Prunus serotina	30		X	X			fast abgestorben				X			X			nein
	26.08.2013	3307	Sebaldsbr. Heerstr.	geg. Einmündung Zeppelinstr., vor Tunnel	4 x Tilia	100 - 120			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %, Lampen, Fahrdrähte freischneiden									
	03.09.2013	3307	Mercedesstraße	Nordseite an Parkplatz	Juglans	60			X	X		Starkast 30 cm ϕgerissen, sehr schütter				X			X			2 -3 x Juglans regia
	03.09.2013	3307	Mercedesstraße	gesamte Straßenverlauf	5 x Tilia	50 - 75			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	03.09.2013	3307	Mercedesstraße	gesamte Straßenverlauf	23 x Tilia	25 - 35			X				LRP schneiden , TH entfernen und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt)									

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	03.09.2013	3307	Brüggeweg	vor Sebaldsbr.Heerstr., Böschungen	25 x Quercus	35 - 45			X				TH entfernen, LRP schneiden									
	03.09.2013	3307	Schloßparkstraße	gesamte Straßenverlauf	8 x Tilia	30 - 40			X				LRP schneiden , TH entfernen und Kronenpflege notwendig (Aufbauschnitt)									
	03.09.2013	3307	Schloßparkstraße	gesamte Straßenverlauf	24 x Quercus, Fraxinus, Acer, Tilia	60 - 100			X				TH entfernen, LRP schneiden, **bereits 2012 gemeldet**									
	03.09.2013	3307	Schloßparkstraße	gesamte Straßenverlauf	4 x Quercus	25 - 35			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	03.09.2013	3307	Wilhelm-Wolters-Straße	Zugang zu 4 - 4b	Carpinus	55		X	X		X	Kronen sehr schütter				X			X			2 x Acer campestre
	03.09.2013	3307	Wilhelm-Wolters-Straße	18 - 20c	Acer pseudoplat.	35		X				gr., alter Stammschad en				X			X			1 x Acer monsspessulanum
	03.09.2013	3307	Wilhelm-Wolters-Straße	gesamte Straßenverlauf	158 x Quercus, Acer	35 - 65			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden, **z.T. bereits 2012 gemeldet**									
	03.09.2013	3307	Einsteinstraße	gesamte Straßenverlauf		50 - 65			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	03.09.2013	3307	Tjadenweg	Ecke Vahrer Str., an Trafo	Prunus padus, 4-stämmig	ges. 70		X	X			Druck-zwiesel, sehr schütter				X			X			2 x Acer buergerianum
	03.09.2013	3307	Tjadenweg	gesamte Straßenverlauf	8 x Acer, Carpinus, Robinia, Tilia	50 - 75			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden, **bereits 2012 gemeldet**									

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	26.08.2013	3307	Johann-Focke-Str.	Einmündung Im Großen Felde	3 x Tilia	45 - 65			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen, **bereits 2012 gemeldet**									
	26.08.2013	3307	Im Großen Felde	gesamte Straßenverlauf	17 x Tilia	45 - 60			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen, **bereits 2012 gemeldet**									
	03.09.2013	3307	Parsevalstraße	Ecke Zeppelinstr., an Zaun	Betula	35			X							X			X			1 x Tilia cordata
	26.08.2013	3307	Zeppelinstraße	68	Robinia	60	X	X			X					X			X			1 x Coryllus colurna
	26.08.2013	3307	Zeppelinstraße	82 / 84	Coryllus colurna	30 - 35			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	26.08.2013	3307	Schreberstraße	5	Tilia	70			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	26.08.2013	3307	Beim Sattelhof	vor Bunker Eingang Schloßpark	Prunus avium	60			X			40% abgestorben				X			X			3 x Quercus petrea i.d. Straße
	26.08.2013	3307	Beim Sattelhof	gesamte Straßenverlauf	5 x Quercus	50 - 70			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen, **bereits 2012 gemeldet**									
	26.08.2013	3307	Stoevesandstraße	Einmündung Beim Sattelhof	Tilia	70			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %									
	26.08.2013	3307	Am Heufeldfleet	Einmündung Stoevesandstr.	Quercus	100		X		X			nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 15 %; Gutachten neu: 2016	X			X					

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt								
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	26.08.2013	3307	Am Heufeldfleet	zwischen Stoevesandstr. U. Lorentzstr.	Quercus	100		X		X	X		Lt. Gutachten 05/2013: Fällung			X			X			1 x Quercus petrea
	26.08.2013	3307	Am Heufeldfleet	Höhe Lozentzstraße	Quercus	90		X	X				Lt. Gutachten 05/2013: Fällung			X			X			1 x Quercus petrea
	26.08.2013	3307	Am Heufeldfleet	gesamte Straßenverlauf	10 x Quercus, Alnus	50 - 100			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden, **bereits 2012 gemeldet**									
	26.08.2013	3307	Semmelweißstraße	gesamte Straßenverlauf	12 x Tilia	35 - 50			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	26.08.2013	3307	Vahrer Str.	Semmelweißstr. - Zeppelinstr.	20 x Tilia	34 - 40			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	26.08.2013	3307	Vahrer Str.	Semmelweißstr. - Zeppelinstr.	9 x Tilia	60 - 80			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %, **bereits 2012 gemeldet**									
	26.08.2013	3307	Vahrer Str.	121 A-C	Tilia	45	X				X	Porling an Stammfuß				X			X			2 x Tilia cordata
	26.08.2013	3307	Vahrer Str.	87 + 85	2 x Tilia	80 + 90							LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	03.09.2013	3307	Vahrer Str.	Ludw.-Ros.-Allee - Zeppelinstr.	3 x Quercus	50 - 65			X				TH entfernen,									
	03.09.2013	3307	Vahrer Str.	Ludw.-Ros.-Allee - Zeppelinstr.; vor "real"	3 x Tilia	60 - 75			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %									

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	03.09.2013	3307	Vahrer Str.	Einmündung Ludw.-Ros.-Allee	4 x Tilia	60 - 70			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	03.09.2013	3307	Vahrer Str.	256, gegenüber "Jet"-Tankstelle	3 x Quercus	50 - 85			X				TH entfernen,									
	03.09.2013	3307	Vahrer Str.	geg. Stellichter Str.	Tilia	65			X				TH entfernen, LRP schneiden; KE 15 %									
	03.09.2013	3307	Vahrer Str./ Ludw.-Ros.-Allee	im Wall vor Zaun der Rennbahn	6 x Salix, mehr-stämmig	40 - 60		X	X	X						X			X			3 x Quercus
	03.09.2013	3307	Vahrer Str./ Ludw.-Ros.-Allee	vor Zaun der Rennbahn	7 x Quercus, Betula	50 - 60							LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	03.09.2013	3307	Vahrer Str./ Ludw.-Ros.-Allee	Einmündung geg. Rennbahn	4 x Quercus	40 - 55			X				TH entfernen, LRP schneiden; Verkehrsschilder zugewachsen									
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	vor Stackkamp-Wäldchen; ggü. Bushaltestelle	Tilia	80		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: KE 10 %; **Gutachten neu: 2018**	X			X					
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	119	Tilia	80		X	X				nach Gutachten 05/2013 zu bearbeiten: Totholz entfernen; **Gutachten neu: 2018**	X			X					
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	1; Bushaltestelle Süntelstr.	3 x Tilia	je 60			X				TH entfernen, KE um 10 - 15 % ; **bereits 2012 gemeldet**									
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	29; vor Fa. Wrede	Tilia	60			X							X			X			2 x Tilia

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	geg. Heisiusstr.; vor Kirche	Quercus	125			X				TH entfernen,									
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	an Parkstreifen "Mühlenstadion"	13 x Quercus	40 - 60			X				TH entfernen,									
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	in Fußweg vor Tennishalle	Acer campestre	35			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	gesamter Straßenverlauf	85 x Tilia	50 - 85			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen, z.T. KE 10 - 15 % nötig, **bereits 2012 gemeldet**									
	17.09.2013	3310	Arberger Herstraße	geg. Herm.-Osterloh-Str.	Tilia	85	X	X		X			alter gr. Stammfußschaden, RWS u. Maßnahmen bestimmen		X			X				
	17.09.2013	3310	Goeschenstr.	Ecke Fischkamp	Fraxinus	65			X				stark TH, vermutl. Eschentriebsterben, Rückschnitt KE 30 % 09/ 2013 erfolgt	X			X					
	11.06.2013	3311	Mahndorfer Heerstr.	Höhe ehemalige "Kampa-Häuser"	Tilia	40	X	X	X			Total-schaden nach VU				X			X			1 x Tilia cordata
	18.09.2013	3311	Mahndorfer Heerstr.	gesamter Straßenverlauf	16 x Tilia, 1 x Quercus	50 - 75			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	18.09.2013	3311	Grasdorfer Straße	Verbindungsweg zu "Auf den Conroden"	Tilia	80		X			X		bei Kontrolle 2012 Pilzfruchtkörper festgestellt, lt. Gutachten 05 / 2013 OK. ; **Gutachten neu: 2018**	X			X					
	18.09.2013	3311	Grasdorfer Straße	15	Tilia	70		X					lt. Gutachten 05 / 2013 KE 15 % auf alten Schnitt; **Gutachten neu: 2016**	X			X					

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	18.09.2013	3311	Grasdorfer Straße	4	Tilia	80			X				TH > 5 cm (erneut) entfernen									
	18.09.2013	3311	An der Lieth	Deichfuß, Hellweger Str.	Aesculus	70			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	18.09.2013	3311	Hexenstieg	gesamter Straßenverlauf	33 X Betua, Quercus, Robinia,…	25 - 50			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	18.09.2013	3311	Hemslinger Weg	an Eingang Grünanlage	Acer pseudoplat.	60			X				LRP schneiden (Lampen zugewachsen), Kronenpflege u. TH entfernen									
	18.09.2013	3311	Mahndorfer Deich	Hellweger Str. - Bollener Kirchweg	11 x Tilia / Quercus	50 - 80			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen									
	18.09.2013	3311	Mahndorfer Deich	35	Quercus	85			X				TH entfernen, LRP schneiden u. Dächer/ Fassaden freischneiden									
	18.09.2013	3311	Auf den Conroden	19a	Tilia	50	X	X			X		Brandkrustenpilz an Stammfuß			X			X			2 - 3 x Tilia
	18.09.2013	3311	Auf den Conroden	19a	Tilia	50			X				bei Kontrolle 2012 Pilzfruchtkörper festgestellt, lt. Gutachten 05 / 2013 ; KE 10 % ; **Gutachten neu: 2018**	X			X					
	18.09.2013	3311	Thalenhorststraße	Böschung Bushaltestelle Holzweide	Quercus (2-stämmig)	75		X		X		Druckzwiesel 50 cm Stammh.				X			X			2 x Quercus anderer Standort
	18.09.2013	3311	Thalenhorststraße	Böschungen Zum Panrepel - Hans-Bredow-Str.	19 x Populus	50 - 80			X			sehr schütter, viel Totholz				X			X			nein

..... 1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

..... 2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

..... 3) Datum/Unterschrift BL

Umweltbetrieb Bremen,
Bereich 3

Meldung
zur Überprüfung des Baumbestandes

□ belaubt														□ unbelaubt									
Nr	**Aufnahme-datum**	**Eigene Kategorie / Kosten-träger**	**Objekt/Straße/Friedhof**	**Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.**	**Baumart**		**Schadbild**					**Sonstiger Fällgrund**	**Anmerkungen Behandlungsvorschlag**	**Vorschlag Kontrol-leur**			**Vorschlag Referats-leiter**					**Nachpflanzung**
						Stamm-durch-messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall			Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Besichtigung durch BL	Entscheidung BL	
	18.09.2013	3311	Thalenhorststraße	Zum Panrepel - Malthusstr. beide Seiten	45 x Quercus	50 - 65			X				LRP schneiden , Kronenpflege u. TH entfernen, **bereits vor 2012 mehrfach gemeldet**									
	18.09.2013	3311	Gewerbegebiet Mahndorf	sämtliche Straßen	150 x Quercus	30 - 65			X				LRP schneiden, Kronenpflege u. TH entfernen, **bereits vor 2012 mehrfach gemeldet**									

.....
1) Datum/Unterschrift Kontrolleur

.....
2) Datum/Unterschrift Referatsleiter

.....
3) Datum/Unterschrift BL