

Problem:

Verkehre von rechts aus dem Hemelinger Hafendamm kommend beharren auf Vorfahrt.

Grund:

1: Die verwirrende Beschilderung

Schild 205 (Vorfahrt achten) mit dem Hinweisschild darunter „Stop in 50m“ wird fehlinterpretiert und dem Haltepunkt (Stop –Schild) zugeordnet

2: Weissen Linien, stand heute, sind kaum noch sichtbar.


Abhilfe: Linien nachzeichnen
Schilder (205) versetzen

2.Massnahme Stop Schild (206) durch Vorfahrt achten (205) ersetzen .

-> Besserer Verkehrsfluss

Grund: Kreuzung ist sehr gut einsehbar
Keine Fussgänger und Radfahrer





**Vorfahrt achten
Schild (205)**

**Vorfahrt achten
Schild und Hinweis
Stop in 50 m**



2. Massnahme :

Stop Schild (206) durch Vorfahrt achten (205) ersetzen

Grund: Kreuzung ist sehr gut einsehbar
Keine Fussgänger und Radfahrer



Drinnen
Google
Street View



Google

