

*Überprüfung/Wiederherstellung der Verkehrssicherheit des Fuß- und Radweges östlich und südlich des Rennbahngeländes*

*Die Pflege des Gehölzstreifens innen am Zaun des Rennbahngeländes entlang der Straßen „Hinter dem Rennplatz“ und Ludwig-Roselius-Allee“ ist in den letzten Jahren deutlich vernachlässigt worden. Es finden sich hier viele Bäume mit Totholz, die zum Teil dicht am Zaun stehen. An der Südseite haben sich zusätzlich diverse Rankpflanzen ungehindert ausgebreitet und bilden z.T. dichte Teppiche in und an den Bäumen. Der Holzzaun hinter der Kreuzung beginnt sich unter dem Gewicht der Pflanzen bereits etwas zu neigen. Insbesondere in Kombination mit den jahreszeitlich bedingt zu erwartenden Wetterereignissen wie Herbststürmen und Schneefall besteht hier meiner Ansicht nach auf einigen Abschnitten des Fuß- und Radweges (und u.U. auch der Fahrbahn) eine ernste Gefahr der Verkehrssicherheit!*

*Ich möchte den Beirat Hemelingen hiermit bitten, die Zustände zu überprüfen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, damit die Hemelinger Bürgerinnen und Bürger den Fuß- und Radweg entlang des Rennbahngeländes auch in den kommenden Monaten unbeschadet benutzen können.*